

品番 70026
簡易はかり ほうさく 50kg


■用途

- 農作物などの計量に。

■特長


- 読み取りやすい目盛板を採用しました。
- 全高が低いので、重量物を載せる際に便利です。

■各部の名称




■使用方法

① 本体は、水平でぐらつかない、平らな所に置いて使用してください。



- ② 指針が「0」を指しているか確認してください。
ズレている場合は、本体に触れないようにして0点調整つまみを回し、指針を「0」に合わせてください。
- ③ 載せ台に2～3kgの負荷を加えた後、再度0点の確認を行い、ズレがある場合は再び0点調整を行います。
- ④ ②～③を繰り返すことで、より正確に合わせることができます。



⑤ 計量物を載せ台の中央に丁寧に載せてください。

△ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃や振動を与えないでください。不具合の原因となります。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 本製品は取引・証明には使用できません。品物の売買取引や公にその物の重さを証明する場合は、この製品は使用できません。
- 計量物は、載せ台の中央に丁寧に載せてください。乱暴に載せたり、載せ台の端側に載せたり、使用範囲を越える重量物は載せないでください。計量物が落ちたり、倒れたりしてケガをする場合があります。また、故障・破損の原因になります。
- 持ち運びの際は本体の側面または底面を持って運んでください。載せ台を持って運ばないでください。故障・破損の原因になります。
- 0点調節つまみは回し過ぎないように注意してください。故障の原因となります。
- 下記の場所での使用および保管は避けてください。
(1) 本体に液体のかかる場所 (2) 塵やほこりが多くでる場所
(3) ストープの近くなどの熱い場所 (4) 幼児の居る場所
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存在する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

品番	70026	70008
ひょう量	50kg	100kg
目量	200g	500g
載せ台寸法	350×250mm	
材質	載せ台、本体:鉄 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ	
本体サイズ	350×289×146mm	
製品質量	5,000g	

お問い合わせ
お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
輸入総代理店
シノワ測定株式会社
基物流センター
〒950-1276
新潟県新潟市小浜 3-4-1
TEL 025-252-1111
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN CHINA