

品番 70515  
温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイト

■用途



- お部屋の温度と湿度を測ります。

■特長

- 熱中症レベルを表示します。

■取り付け方法

柱、又はしっかりした壁面



⚠ 注 意 本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

- 次のような場所では使用しないでください。  
○直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。○浴室などの湿気の多い場所。○ほこりの多く発生する場所。
- パックされた状態ですと正確な表示はしません。必ずパックから出して設置してください。
- 本器の精度は仕様欄をご覧ください。それより精度を要する温度・湿度管理には、精密温度計・精密湿度計をお買い求めください。
- 本器は医療を目的とした製品ではありません。オフィス・家庭などでの目安としてお使いください。
- 使用期間は環境にもよりますが、3年が目安です。(本器は金属の伸縮により測定しています。サビ等の金属劣化により、精度が落ちる場合があります。)但し、海岸から2km以内の場所でご使用の場合、耐用年数が極端に短くなる場合があります。

■仕様

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 測定範囲  | 温度:-20℃~40℃                                            |
|       | 湿度:30%~80%                                             |
| 精 度   | 温度:-20℃~40℃ ±2℃                                        |
|       | 湿度:30%~80% ±10%                                        |
| 1 目 盛 | 温度:2℃<br>湿度:5%                                         |
| 材 質   | 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂<br>目盛板カバー:ポリスチレン樹脂<br>目盛板:鉄<br>針:アルミ |
| 本体サイズ | φ71×21mm                                               |
| 製品質量  | 33g                                                    |

⚠ 注 意

- 分解しないでください。
- 精密な計器です。落としたり、乱暴に取り扱いますと、作動しなくなります。
- 水に浸したり、雨に当てないでください。また、汚れた時には乾いた布で拭き取ってください。
- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。温度・湿度表示が狂います。
- 設置する場所により、温度・湿度は変わりますので、ご注意ください。  
・床からの高さ ・風通しの良し悪し ・家電品の余熱 ・冷暖房器具の近く など。

輸入発売元  
**シンワ測定株式会社**  
燕物流センター  
〒959-1276  
新潟県燕市小池3481  
製造元/親和測定(大連)有限公司  
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ  
**0120-666899**  
受付時間(土日祝日除く)  
AM8:30~PM5:00  
MADE IN CHINA