



## はじめに


シング「ワイヤレス温度計 A」をお買上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をお使いいただく前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

## ■各部の名称

### ●親機



①親機・子機の液晶保護シールを剥がし、子機に温度センサーを装着します。  
②本体裏面の電池ケース内の絶縁テープを引き抜き温度を表示させます。  
③親機を子機を登録（詳細は「■子機の登録方法」をご覧ください）し、  
それぞれ設置します。（親機は本体裏面のスタンドを設置したり、親機・子機を  
リセットまたは電池交換をした場合には必ず下記の手順で子機の  
設定・登録を機器ごとに行ってください。（最大5台まで））



## ■最高温度・最低温度のリセット方法

最高/最低ボタンを長押することで表示されている各機器の最高  
温度・最低温度リセットができます。  
親機で子機側のリセットしても子機の最高温度・最低温度はリセット  
されません。同様に子機でリセットしても親機の子機番号表示の最高  
温度・最低温度はリセットされません。


## ■温度表示について

親機・子機ともに1分おきに表示が更新されます。親機の中に表示され  
ている子機の表示は4分ごとに更新されます。

## ■子機の登録方法

はじめてお使いいただく場合や子機を増設したり、親機・子機を  
リセットまたは電池交換をした場合には必ず下記の手順で子機の  
設定・登録を機器ごとに行ってください。（最大5台まで）

- ①登録したい子機の電池を一旦外してください。
- ②子機の最高/最低ボタンを押しながら電池を入れ  
るとき液晶画面にch1と表示されます。
- ③子機の最高/最低ボタンを押し液晶画面の表示を  
設定したい子機番号（右図ではch2）に合わせます。
- ④親機の子機切替えボタンを押しながら登録したい子機  
番号（右図では2）を表示させ、子機切替えボタンを  
長押しします。サーチモードとなり、表示（:::）が  
点滅します。
- ⑤子機の最高/最低ボタンを長押しします。
- ⑥親機の液晶画面の点滅が止まり、温度が表示さ  
れたら登録完了です。待機中（約4分間）データ  
を受信しなかった場合、未登録表示（:::）になり  
ますので、再度①からやり直してください。
- 子機に子機番号シールを貼り、設置場所を控えて  
おくと便利です。



## △注意

- 同じ子機番号の子機が複数存在した場合、親機が先に受信した  
子機が登録されます。登録された子機以外は再度別の子機番号を  
選択し、登録し直してください。
- 電池の交換やリセットボタンを押すことで登録が消えてしま  
ります。再度登録し直してください。
- 登録のされない子機番号での温度  
表示は全て、:::と表示されます。




## ■各部の名称

### ●子機



※子機本体には温度センサーは内蔵していません。


子機本体には温度センサーは  
内蔵していません。



## ■電池の交換方法


交換の際は機器ごとに全ての電池を同時に新しい電池と交換して  
ください。

- ①本体裏面のネジ4本を外し、電池フタを開けて古い電池を取り  
出します※。
- ②新しい電池を入れて電池フタをもとに戻し、ネジを締めます。  
【電池の向きを間違えないようご注意ください。】




- ※1 親機は電池を外す際に下図のように2本(1組)ずつ交換することで、子機の  
登録情報やアラーム機能をリセットせずに継続して使うことができます。  
但し完全に電池が無くなっていた場合はこの限りではありません。

親機 aa, bbのペアで交換します。




## ■付属品

- ・子機番号シール
- 子機番号と設置場所を  
管理する際に使用します。



## ■アラーム機能

※親機で設定します。  
設定温度以上または以下になるアラームが鳴り、設  
定温度を外れた子機番号が点滅します。（親機はアラ  
ームのみです。）



子機番号3の  
アラーム設定の例



## △注意

### 無線機器について

本製品は電波法に基づく特定小電力無線機器として技術基準適合証明（工事設計認証）を受けています。そのため以下の内容を順守してお使いください。なお、本製品をご使用の際に無線機器の利用に関する資格や免許は不要です。

- 本製品は子機の裏面には電波法で定める技術基準に適合して  
いる無線機であることを証明する技適マークシールを貼り  
付けられています。このシールは剥がさないでください。
- 危険ですので温度センサーを人に向けないでください。
- センサー端子は本体にしっかりと差し込んでください。
- 通電中の電気回路に温度センサーを接触させないでください。
- 測定範囲より低い温度を測定しています。測定範囲内で  
使用してください。
- センサーケーブルがきちんと差し込まれていません。  
センサーケーブルをしっかりと差し込んでください。
- 下記のような場所では使用しないでください。故障の原因となる  
場合があります。

・直射日光の当たる場所・冷暖房器具の風が当たる場所  
・浴室など湿気の多い場所

●汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。水洗いやシンナー  
等の揮発油やアルコール類では拭かないでください。

●同一の周波数を使用した製品の近くで使用する場合、ノイズの  
影響を受けることがあります。

## △注意

### 製品について

●測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。  
●親機、子機間の通信距離は見通し距離で最大150mです。遮蔽  
物などにより短くなる場合があります。

●本体をぶつけたり、落としたり、乱暴な取り扱いはしないでく  
ださい。

●温度センサーへの過度な負荷は故障の原因になります。無理に  
差し込んで曲げたりしないでください。

●危険ですので温度センサーを人に向けないでください。

●センサー端子は本体にしっかりと差し込んでください。

●通電中の電気回路に温度センサーを接触させないでください。

●測定範囲より低い温度を測定しています。測定範囲内で  
使用してください。

●センサーケーブルがきちんと差し込まれていません。  
センサーケーブルをしっかりと差し込んでください。

●下記のような場所では使用しないでください。故障の原因となる  
場合があります。

・直射日光の当たる場所・冷暖房器具の風が当たる場所  
・浴室など湿気の多い場所

●汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。水洗いやシンナー  
等の揮発油やアルコール類では拭かないでください。

●同一の周波数を使用した製品の近くで使用する場合、ノイズの  
影響を受けることがあります。

## ■仕様

	親機	子機
精度	0~50°C ±1°C それ以外 ±2°C	0~50°C ±1°C それ以外 ±2°C
測定範囲	-5~50°C	-40~90°C
最小表示	0.1°C	
使用温度	-5~50°C	
電源	単4 アルカリ乾電池 4本	単4 アルカリ乾電池 3本 (付属の電池はモニター用、寿命が短い場合があります。)
電池寿命	約6ヶ月※1	約6ヶ月
防水構造※2	IPX4※3	本体: IPX4※3 温度センサ部: IPX7※4
無線設備の種別	一	特定小電力機器
使用電波周波数	一	31.325MHz
通信距離	一	最大150m（見通し距離）
材質	本体: ABS樹脂 液晶カバー: ポリカーボネート樹脂 液晶: ガラス 温度センサー: ステンレス 塗化ビニール樹脂	
本体サイズ	125×68×28mm	本体: 110×70×35mm センサーケーブル長: 3m
製品質量	180g（電池含）	220g（電池含）

※1 アラーム機能でブザーが鳴ることで電池寿命が短くなる場合があります。

※2 子機の防水性能を維持するためプローブを使用しない場合は、温度センサー用ジャップにキャップをしてください。

※3 IPX4 防水性能  
あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない場合があります。

※4 IPX7 防水性能  
一時的（30分以内）に一定水深（1m以内）に水没しても内部に浸水しません。

※5 見通し距離とは親機と子機が直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な  
距離です。（高さ1.5mに設置した状態で可能を確認しています。親機  
と子機の間に遮蔽物がある場合、周囲（地面を含む）に電波を阻害する  
ような建造物があると通信可能な距離が著しく低下する場合があります。）

お問い合わせ

リップル測定株式会社

〒430-0021  
愛知県三河市東郷町3-19-21

製造元: 愛知測定大成有限公司

受付時間（土日祝日除く）

URL http://www.amb-30.com

MADE IN CHINA