



### ■カメラケーブルの接続方法

- ①カメラケーブルの突起をジョイント部(本体)の窪みに合わせて差し込みます。
- ②ジョイント部(本体)の固定つまみを時計回りに止まるまで回します(カメラヘッド、ケーブル部のみ防水加工されています)。



※一体型のモニタリングスコープにはご使用になれません。

ケーブル長

3m

輸入発売元  
シンワ 測定株式会社  
燕物流センター  
〒959-1276  
新潟県燕市小池3481  
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>  
MADE IN CHINA

お問い合わせ  
シンワ お客様相談室  
0120-666899